

**PRIJEDLOG KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH ZAHVATA NA  
SPOMENIKU UMBERTU GIROMETTI**

## **1. Uvod**

Umberto Girometta (1883. – 1939.) istaknuti je splitski pedagog, prirodoslovac i publicist, izrazito sklon prirodi i njezinoj prezentaciji. Suosnivač je različitih institucija i društava, poput Gradskog prirodoslovnog muzeja u Splitu, planinarskih društava HPD-a *Mosor* i HPD-a *Bikovo te Foto kluba Split*. Posebnu pažnju Umberto Girometta usmjerio je razvoju planinarskog turizma u Dalmaciji, kojeg je široj javnosti približio brojnim planinarskim i speleološkim aktivnostima, aktivnim sudjelovanjem u izgradnji planinarskih domova i skloništa te bogatom izdavalačkom aktivnošću. Umro je na brdu Marjan, 27.4.1939. godine, na mjestu gdje su mu članovi HPD-a Mosor naknadno podigli spomenik

Spomenik Umbertu Girometti izrađen je nizom kamenih elemenata od vapnenca, okomito posloženih. Kompoziciju spomenika čine četiri potpuno jednakaka kameni bloka, pravilnih kvadratičnih formi, dok se u podnožju nalazi kameni podij jednostavne profilacije. Ukupna visina spomenika iznosi 2,60 m. Sve vidljive plohe elemenata obrađene su glaćanjem, a idealnim prilijeganjem kamenih blokova sljubnice su svedene na minimalnu širinu. Natpis na prednjem dijelu spomenika izведен je slovima s olovnom ispunom, a pri vrhu spomenika isklesan je križ u ulekнутом reljefу. Kod izvorne kompozicije između natpisa i križa nalazila se brončana plastika s prikazom lica pokojnika, koja je 40-ih godina 20. stoljeća demontirana i ugrađena na drugoj lokaciji.

## **2. Zatečeno stanje**

Vizualnim uvidom u stanje spomenika utvrđena su sljedeća opažanja: svi kameni elementi kompozicije očuvani su u izvornom položaju, bez napuknuća i većih mehaničkih oštećenja. Dvije, dijagonalno položene rupe za prihvrat trnova-nosača brončane plastike, nakon uklanjanja metalnih komponenti nisu ispunjene. Manja oštećenja površine kamena ne zahtijevaju poseban tretman, a odnose se na mehanička oštećenja i kraće natpise različitog sadržaja nastale urezivanjem oštrim predmetom. Kod većeg dijela površina kamenih elemenata, neovisno o geografskoj orientaciji, uočen je biološki obraštaj koji se sastoji od nižih biljaka (mahovine, alge i lišajevi). Osim estetske degradacije, biološki obraštaj uzrokuje i štetne fizikalno-kemijske procese koji nepovratno oštećuju površinu reljefa. Istog je potrebno ukloniti odgovarajućim kemijskim i mehaničkim metodama kako

bi se zaustavili degradirajući procesi. Natpis na spomeniku teško je čitljiv uslijed pojave biološkog obraštaja te nedostatka dijela olovnih slova. Promjene boje i teksture površine smanjuju čitljivost uklesanog križa. Prilikom pregleda stanja spomenika uočena je žica s plastičnom ovojnicom koja služi za prihvatanje suhog cvijeća.



Slika 1. Tijelo spomenika s vidljivim degradacijama



Slika 2. Kameni podij i dio tijela spomenika s vidljivim biološkim obraštajem



Slika 3. Natpis na spomeniku s vidljivim oštećenjima

### **3. Prijedlog konzervatorsko-restauratorskog postupka**

#### **3.1. Uklanjanje stranih tijela**

Uklanjanje metalne žice s plastičnom ovojnicom kojom je naknadno obavljen spomenik.

#### **3.1. Uklanjanje biološkog obraštaja s elemenata spomenika**

Uklanjanje biološkog obraštaja s elemenata suhozida biocidnim sredstvom (Asepsol Eco ili C5404, ovisno o učinkovitosti). Otopinom biocidnog sredstva zamiješanog u odgovarajućem omjeru s vodom tretirat će se površine zahvaćene biološkim obraštajem. Sredstvo će se ostaviti da djeluje 1 sat te se ispire vodom pod tlakom. Ako se ne ukloni sav postojeći obraštaj, postupak će biti ponovljen uz korištenje parnog čistača, odnosno primjenom metode suhog mikropjeskarenja

#### **3.2. Rekonstrukcija natpisa**

Izrada i montaža nekolicine olovnih slova ili dijelova slova koji nedostaju. Rekonstruirani segmenti natpisa bojom, teksturom i stilom trebaju u potpunosti odgovarati izvorniku.

#### **3.3. Izrada i montaža faksimila izvorno ugrađene brončane plastike.**

Zahvatom su predviđene izrada i montaža faksimila demontirane brončane plastike, kako bi se zaokružio postupak obnove i prezentacije spomenika u izvornom stanju.

#### **3.4. Hidrofobizacija površine**

Hidrofobizacija svih površina kamenih elemenata izvršit će se sredstvom na bazi silana otopljenog u otapalu u odgovarajućem omjeru. Na ovaj način spriječit će se štetan utjecaj vode na površinu kamena.

#### **3.5. Dokumentiranje**

Dokumentiranje svih faza radova pisanom i foto dokumentacijom

### **3.6. Trajna zaštita**

Trajna zaštita podrazumijeva redovito praćenje stanja spomenika te provođenje potrebnih konzervatorsko-restauratorskih radova s ciljem sprečavanja degradacija.

Ove rade potrebno je obavljati jednom godišnje, kako bi se pravovremeno uočile nepoželjne promjene.